


РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ШЛИФОВАНИЯ ДОСОК

Подгорный И.А., студент,
Устименко Т.А., канд. техн. наук, доц.,
Донецкий национальный технический университет

Автоматизировано управление пневматическими приводами подачи, удержания и сброса обрабатываемых элементов (досок).

В инженерной практике часто возникают задачи, связанные с обеспечением автоматического управления подвижными элементами. В настоящее время практически ни одно среднее или крупное предприятие не обходится бес средств автоматизации. В своей статье я хотел бы рассмотреть одну из таких задач. В качестве примера взят конкретный участок производства, а именно – установка для автоматического шлифования досок.



Принцип ее работы:

Доска заданной ширины с предварительно обработанными торцами **8** подаётся на рабочий стол **9** к поперечным упорам **6** с помощью подающего пневмоцилиндра **3**, после чего цилиндр **3**

возвращается в исходное положение. Сдвоенный привод двухстороннего действия **5** прижимает доску к продольным упорам **7**. После этого привод модуля шлифования **2** входит в рабочую зону и совершают поступательное движение с заданной скоростью - производит шлифование верхней поверхности доски. По завершению операции шлифования (контроль по времени – 15 с), модуль **2** возвращается в исходное положение (контроль по времени – 5 с). Привод **5** возвращается в исходное положение. Цилиндр **1** сдвигает доску с упоров, после чего цилиндр **4** отгружает шлифованную доску в бункер **10**. После того, как все приводы возвращаются в исходное положение, система повторяет цикл с следующей загруженной доской. Включение системы в режим непрерывного действия осуществляется нажатием кнопки с фиксатором. Остановка системы после завершения цикла при повторном нажатии кнопки. Наличие доски в положении начала цикла имитируется датчиком.


Для начала установим последовательность выполнения системой операций:

$1 \rightarrow 1' \rightarrow 2 \rightarrow 2' \rightarrow 3 \rightarrow 3' \rightarrow 4 \rightarrow 4'$;

где: 1, 2, 3, 4 – соответственно цилиндры 3, 5, 1 и 4 находятся в выдвинутом положении;

1', 2', 3', 4' – соответственно те же цилиндры в исходном положении. Номера цилиндров не соответствуют номерам на рисунке. Они установлены согласно последовательности действия цилиндров ($3 \rightarrow 1, 5 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 4$).

Циклическая диаграмма процесса выглядит следующим образом:



На схеме появляются 6 неопределенностей, устраниить которые мы можем при помощи двух элементов памяти, обозначенных на циклограмме цифрами 5 и 6.

Последовательность выполнения операций теперь имеет такой вид:
 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 1' \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 2' \rightarrow 3 \rightarrow 5' \rightarrow 3' \rightarrow 4 \rightarrow 6' \rightarrow 4'$

Пользуясь циклической диаграммой, составим уравнения работы системы:

$$\begin{aligned} y_1 &\leq x_{st} * x_{imit} * x_{4'} * x_{6'} \\ y_2 &\leq x_{1'} * x_5 \\ y_3 &\leq x_5 * x_{2'} * x_6 \\ y_4 &\leq x_{5'} * x_{3'} * x_6 \\ y_5 &\leq x_1 \\ y_6 &\leq x_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1' &\leq x_5 \\ y_2' &\leq x_6 \\ y_3' &\leq x_{5'} \\ y_4' &\leq x_{6'} \\ y_5' &\leq x_3 \\ y_6' &\leq x_4 \end{aligned}$$

где $y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_1', y_2', y_3', y_4', y_5', y_6'$ – управляющие сигналы распределителей;

x_{st} – сигнал старта;


x_{imit} – сигнал имитации наличия заготовки на стартовой позиции;

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_{1'}, x_{2'}, x_{3'}, x_{4'}$ – сигналы от концевых датчиков;

$x_5, x_6, x_{5'}, x_{6'}$ – сигналы от элементов памяти.

Существуют различные способы реализации данных задач. В своей статье я хотел бы рассмотреть один из них, а именно – пневматическая схема с пневматическим управлением.

Пневматическая схема установки



На схеме присутствуют:

- три регулируемых пневмоцилиндра двухстороннего действия, и один сдвоенный регулируемый пневмоцилиндр двухстороннего действия, которые условно пронумерованы цифрами от 1 до 4 слева на право;
- четыре бистабильных двухпозиционных распределителя с пневматическим управлением, которые условно обозначим теми же цифрами, что и цилиндры, которыми они соответственно управляют;
- восемь концевых выключателей, по два на каждый цилиндр, представленных клапанами с механическим управлением, и обозначенных двумя цифрами и буквой. Первая цифра говорит о принадлежности датчика к цилиндуру с соответствующим номером. Вторая буква у всех датчиков одинакова, так как на схемах начальные и конечные положения принято обозначать с использованием именно буквы «В». Третья буква обозначает, на какое положение цилиндра будет реагировать датчик(цифра 1 – исходное положение пневмоцилиндра, цифра 2 – конечное положение цилиндра в выдвинутом состоянии);
- два элемента памяти, которые представлены двухпозиционными бистабильными распределителями с пневматическим управлением, и которые обозначены цифрами 5 (элемент памяти, находящийся внизу слева на схеме) и 6 (элемент памяти, находящийся внизу справа на схеме);
- логические элементы «и», которые способны выдавать пневматический сигнал на выходе только при условии одновременной подачи сигналов на оба его входа;
- пневматическое реле времени с нормально закрытым клапаном;
- пневматическая кнопка запуска системы(клапан с ручным управлением);
- пневматический датчик имитации наличия доски(клапан с механическим управлением).

Отметим, что

- В схеме отсутствует блок подготовки воздуха. Их наличие подразумевается. Это связано с тем, что в целях упрощения схемы, на ней указаны не один, а несколько источников сжатого воздуха.
- Также в схеме отсутствуют дросселирующие устройства. Их присутствие так же может быть не обязательным, либо дроссель

может быть установлен последовательно после блока подготовки воздуха при условии одного источника сжатого воздуха.

Принцип работы схемы:

При нажатии стартовой пневматической кнопки с фиксатором система переходит в режим ожидания заготовки. Как только доска появляется на исходной позиции, срабатывает индикатор, и распределитель 1, получив сигнал одновременно от кнопки «старт», индикатора наличия доски, концевого датчика 4B1 и отключенного элемента памяти 6, переключается, что способствует выдвижению поршня первого цилиндра и запуску элемента памяти 5, после чего распределитель 1 возвращается в исходное положение, и соответственно поршень цилиндра 1 так же занимает исходное положение. После этого сигнал, поступающий одновременно от включенного элемента памяти 5 и концевого датчика 1B1, подается на распределитель 2, и переключает его, что приводит к выдвижению поршней сдвоенного цилиндра 2. Сразу после того, как выдвинулся поршень второго цилиндра, сработал концевой датчик 2B2, и подал сигнал на включение элемента памяти 6, сигнал от которого дает команду на переключение распределителя 2 в исходное положение. Но этот сигнал приходит к распределителю не непосредственно, а через пневматическое реле времени, настроенное на задержку этого сигнала на 20 секунд.

После возвращения поршня цилиндра 2 в исходное положение, переключается распределитель 3, получивший сигнал на переключение одновременно от обоих включенных элементов памяти, и концевого датчика 2B1. Поршень цилиндра 3 выдвигается. Сработавший в результате этого концевой датчик 3B2, подает сигнал на отключение элемента памяти 5. Затем, получив сигнал о том, что элемент памяти 5 отключен, распределитель 3 возвращается в исходное положение вместе с поршнем цилиндра 3. После чего, получив сигнал одновременно от концевого датчика 3B1, включенного элемента памяти 6 и отключенного элемента памяти 5, переключается распределитель 4, и поршень 4 выдвигается. Срабатывает концевой датчик 4B2, и отключает элемент памяти 6. К распределителю 4 подается сигнал от выключенного элемента памяти 6, и он возвращается в исходное положение, и включает концевой датчик 4B1. И, наконец, при наличии сигнала от датчика наличия доски, система совершает цикл заново.

Разработанная пневматическая схема особенна тем, что управление в ней осуществляется непосредственно с помощью пневматических сигналов и полностью исключает присутствие электрических элементов. Это может быть полезно в случаях, когда тот или иной автоматический процесс выполняется в среде с повышенной взрывоопасностью или возможностью воспламенения, например в газоопасных производствах, где есть вероятность взрыва при возникновении искры.

Список источников.

1. Пневматика. Учебное пособие. П.Кросер, Ф. Эбель. К., Фесто, 2006
2. Электропневмо-автоматика в производственных процессах. Е.В.Пашков, Ю.А.Осипский, А.А.Четверкин. 2-е изд., перераб. и доп. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003., 496с., ил.