

# ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА ФАП В УСИЛИТЕЛЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

Андреев А.И., канд. техн. наук, доц.,

Украинская государственная академия связи им. А.С. Попова

*Рассматривается замкнутая система ФАП в усилителе с регулируемым источником питания. Приводятся основные соотношения и анализ точности в установившихся режимах.*

*The closed phase lock loop system in amplifier with regulated power is possibility. The basis correlation and analysis of precision in install conditions is tring.*

При построении усилителей проводного вещания с регулируемым источником питания возникает задача устранения взаимного запаздывания напряжения питания и выходного напряжения усилителя, влияющего на величину нелинейных искажений. Как показано в [1–3], коэффициент нелинейных искажений увеличивается при увеличении запаздывания (фазового рассогласования). Для уменьшения этого запаздывания необходимо принимать специальные меры.

В настоящей работе предлагается для уменьшения запаздываний использовать систему фазовой автоподстройки с управлением по отклонению.

Функциональная схема усилителя с системой фазовой автоподстройки изображена на рис. 1,а. Схема содержит предварительный усилитель ПУ, управляемый фазовращатель ФВ, усилитель мощности УМ и контур системы фазовой автоподстройки, содержащий узкополосные фильтры УФ1, УФ2, усилители-ограничители УО1, УО2, фазовый дискриминатор ФД для измерения фазовых рассогласований между напряжением питания и выходным напряжением усилителя мощности, фильтр Ф, усилитель У, интегратор И и фазовращатель ФВ. ПУ, СУ, В – предварительный усилитель, схема управления выпрямителем, выпрямитель соответственно.

С учетом необходимых элементов упрощенную функциональную схему системы ФАП можно представить в виде, изображенном на рис. 1,б. На входы 1 и 2 системы ФАП поступают напряжение источника питания  $u_n(t) = u_{nm} \cos[\omega t + \phi_1(t)]$  и управляемое выходное на-

пряжение усилителя мощности  $u_{\text{вых}}(t) = u_{\text{вых}m} \cos[\omega t + \phi_2(t)]$  одинаковой частоты, сдвинутые по фазе на угол

$$\alpha(t) = \phi_1(t) - \phi_2(t),$$

в общем случае изменяющийся во времени. Задача состоит в обеспечении равенства фаз этих напряжений. При равенстве фаз напряжений  $u_p(t)$  и  $u_{\text{вых}}(t)$  напряжение на выходе  $\Phi$  фазового дискриминатора  $\Phi D$   $u_\Phi(t) = 0$ . При появлении же угла  $\alpha(t)$  между фазами этих напряжений на выходе фильтре  $\Phi$  возникает напряжение  $u_\Phi(t)$ , которое поступает на последовательно соединенные усилитель  $U$  и интегратор  $I$ . Выходной сигнал интегратора в виде сигнала управления  $\mu(t)$  поступает на фазовращатель  $\Phi B$ , который под влиянием  $\mu(t)$  должен сдвигать напряжение  $u_{\text{вых}}(t)$  по фазе, уменьшая разность фаз  $\Delta\phi(t)$  между напряжениями  $u_p(t)$  и  $u'_{\text{вых}}(t)$  на выходе усилителя мощности  $U M$ .

При прохождении напряжения  $u_{\text{вых}}(t) = u_{\text{вых}m} \cos[\omega t + \phi_2(t)]$  через фазовращатель  $\Phi B$  фаза его сдвигается в общем случае на угол  $\beta(t)$  и поэтому  $u'_{\text{вых}}(t)$  будет определяться выражением

$$u'_{\text{вых}}(t) = u_{\text{вых}m} \cos[\omega t + \phi_2(t) + \beta(t)],$$

а разность фаз между напряжениями  $u_p(t)$  и  $u_{\text{вых}}(t)$  будет

$$\Delta\phi(t) = \phi_1(t) - [\phi_2(t) + \beta(t)] = \alpha(t) - \beta(t).$$

При  $\beta(t) = \alpha(t)$  разность фаз  $\Delta\phi(t) = 0$ , т.е.  $u'_{\text{вых}}(t)$  и  $u_p(t)$  совпадают по фазе, напряжение на выходе фильтра  $\Phi$  фазового дискриминатора  $u_\Phi(t) = 0$  и система ФАП находится в состоянии равновесия. При  $\beta(t) \neq \alpha(t)$  значение  $\Delta\phi(t) \neq 0$ , а следовательно и управляющее напряжение  $\mu(t)$  на выходе интегратора, поступая на управляемый фазовращатель будет сдвигать фазу напряжения  $u_{\text{вых}}(t)$  таким образом, чтобы уменьшить сигнал ошибки  $\Delta\phi(t)$ .

Функциональной схеме рис. 1,б соответствует структурная схема системы, изображенная на рис. 1,в.

Уравнения ее элементов определяются выражениями

$$\left. \begin{aligned} \Delta\phi(t) &= \alpha(t) - \beta(t); \\ \beta(t) &= W_p(p) \cdot \Delta\phi(t), \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

где  $W_p(p) = W_\Phi(p)W_y(p)W_u(p)W_{\Phi B}(p)W_{UM}(p) = D_p(p)/F_p(p)$ ;

$$W_\Phi(p) = \frac{D_\Phi(p)}{F_\Phi(p)} = \frac{K_\Phi}{T_\Phi p + 1}; \quad W_y(p) = \frac{D_y(p)}{F_y(p)} = K_y;$$

$$W_u(p) = \frac{D_u(p)}{F_u(p)} = \frac{K_u}{p}; \quad W_{\Phi B}(p) = 1;$$






Рисунок 1. – Функциональные (а, б) и структурная (в) схемы замкнутой системы ФАП в усилителе с РИП

$$W_{УМ}(p) = \frac{D_{УМ}(p)}{F_{УМ}(p)} = \frac{K_{УМ}}{T_{УМ}p + 1};$$

$$\begin{aligned} D_\phi(p) &= K_\phi; & F_\phi(p) &= T_\phi p + 1; & D_y(p) &= K_y; & F_y(p) &= 1; \\ D_u(p) &= K_u; & F_u(p) &= p; & D_{УМ}(p) &= K_{УМ}; & F_{УМ}(p) &= T_{УМ}p + 1; \end{aligned}$$

$$D_p(p) = D_\phi(p)D_y(p)D_u(p)D_{Um}(p);$$

$$F_p(p) = F_\phi(p)F_y(p)F_u(p)F_{Um}(p); \quad p = d/dt;$$

$K_\phi K_y K_u K_{Um} = K_p$  – коефіцієнт передачи системи ФАП в разомкнутому состоянии;

$W_\phi(p)$ ,  $W_y(p)$ ,  $W_u(p)$ ,  $W_{\Phi B}(p)$ ,  $W_{Um}(p)$  – операторы фільтра, усилителя контура ФАП, інтегратора, фазовращателя и усилителя мощности соответственно.

Із уравнений (1), ісключая промежуточные переменные, получаем уравнение движения системы ФАП относительно ошибки

$$[1 + W_p(p)]\Delta\phi(t) = \alpha(t)$$

или

$$[D_p(p) + F_p(p)]\Delta\phi(t) = F_p(p)\alpha(t) \quad (2)$$

Подставляя соответствующие полиномы в уравнение (2), получим

$$[K_p + (T_\phi p + 1)(T_{Um}p + 1)p]\Delta\phi(t) = (T_\phi p + 1)(T_{Um}p + 1)p\alpha(t). \quad (3)$$

Із уравнения (3) получаем оператор системы ФАП относительно ошибки

$$W_{\Delta\phi}(p) = \frac{\Delta\phi(t)}{\alpha(t)} = \frac{(T_\phi p + 1)(T_{Um}p + 1)p}{K_p + (T_\phi p + 1)(T_{Um}p + 1)p} = W_{\Delta\phi_0}(p)p^{\gamma=1} \quad (4)$$

где  $\gamma$  – порядок астатизма системы ФАП, определяемый степенью оператора  $p$ , являющегося общим множителем числителя оператора относительно ошибки;

$$W_{\Delta\phi_0}(p) = (T_\phi p + 1)(T_{Um}p + 1)/[K_p + (T_\phi p + 1)(T_{Um}p + 1)p];$$

$$\lim_{p \rightarrow 0} W_{\Delta\phi_0}(p) \neq 0.$$

Как следует из выражения (4), рассматриваемая система ФАП является астатической с астатизмом первого порядка относительно задающего воздействия  $\alpha(t)$ .

Найдем ошибки рассматриваемой системы ФАП в установившихся режимах для типовых законов изменения задающего воздействия: ступенчатого  $\alpha(t) = \alpha_0$  и линейного  $\alpha(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t$ .

С учетом выражения (4), переходя к изображениям по Лапласу, находим

$$\Delta\phi(s) = W_{\Delta\phi}(s)\alpha(s)$$

Согласно теореме операционного исчисления о конечном значении оригинала имеем

$$\Delta\phi_{уст}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Delta\phi(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sW_{\Delta\phi_0}(s)s^\gamma\alpha(s). \quad (5)$$

Для рассматриваемой системы с астатизмом первого порядка

$$\Delta\phi_{уст}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 W_{\Delta\phi_0}(s). \quad (6)$$

При изменении разность фаз по закону ступенчатой функции изображение по Лапласу  $\alpha(s) = \alpha_0/s$ . Подставив значение  $\alpha(s)$  в формулу (6), получаем

$$\Delta\phi_{уст}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 W_{\Delta\phi_0}(s)\alpha_0/s = 0,$$

т.е. установившаяся ошибка системы ФАП с астатизмом первого порядка при ступенчатом изменении разности фаз  $\alpha(t)$  входных напряжений равна нулю.

Если разность фаз  $\alpha(t)$  изменяется по линейному закону  $\alpha(t) = \alpha_0 + \alpha_1(t)$ , то ошибку в установленном режиме получим, подставив в формулу (6) изображение

$$\Delta\phi_{уст}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 W_{\Delta\phi_0}(s)[\alpha_0/s + \alpha_1/s^2] = W_{\Delta\phi_0}(0)\alpha_1.$$

Учитывая, что согласно (4)  $W_{\Delta\phi_0}(0) = 1/K_p$ ,

$$\Delta\phi_{уст}(t) = \alpha_1/K_p,$$

т.е. в системе ФАП с астатизмом первого порядка при изменении с постоянной скоростью  $\alpha_1$  разности фаз  $\alpha(t)$  поступающих напряжений  $u_n(t)$  и  $u_{вых}(t)$  возникает постоянная установившаяся скоростная ошибка, пропорциональная  $\alpha_1$ .

Ошибки, вызываемые второй и более высокими производными от  $\alpha(t)$ , в данной системе увеличиваются в течение времени существования этих производных.

Если разложить передаточную функцию  $W_{\Delta\phi_0}(s)$  в ряд по коэффициентам ошибки

$$W_{\Delta\phi_0}(s) = D_0 + D_1s + D_2s^2 + \dots + D_ns^n, \quad (7)$$

сходящегося при  $s < s_{гр}$ , то переходя к оригиналу функции  $\Delta\phi(s) = W_{\Delta\phi}(s)\alpha(s)$ , получим (при нулевых начальных условиях)

$$\Delta\phi(t) = D_0\alpha(t) + D_1 \frac{d\alpha(t)}{dt} + D_2 \frac{d^2\alpha(t)}{dt^2} + \dots, \quad (8)$$

где коэффициенты  $D_0, D_1, D_2, \dots$  носят названия коэффициентов ошибки.

Согласно методике Л.Г. Кинга, приведенной в [4] могут быть получены следующие выражения для коэффициентов ошибки

$$D_0 = \lim_{s \rightarrow 0} [W_{\Delta\phi}(s)] ; \quad (9)$$

$$D_n = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^n} \left[ W_{\Delta\phi}(s) - \sum_{l=0}^{n-1} D_l p^l \right].$$

Применяя соотношения (9) к передаточной функции системы ФАП, записанной в виде

$$W_{\Delta\phi}(s) = \frac{D_{\Delta\phi}(s)}{F_{\Delta\phi}(s)} = \frac{d_0 + d_1 s + d_2 s^2 + \dots + d_n s^n}{n_0 + n_1 s + n_2 s^2 + \dots + n_n s^n}, \quad (10)$$

получим следующие коэффициенты для расчета коэффициентов ошибки

$$D_0 = \lim_{s \rightarrow 0} [W_{\Delta\phi}(s)] = d_0 / n_0; \quad (11)$$

$$D_n = \left( d_n - \sum_{l=0}^{n-1} D_l p^l \right).$$

Запишем передаточную функцию системы ФАП относительно ошибки, определяемую выражением (4) в виде

$$W_{\Delta\phi}(s) = \frac{d_0 + d_1 s + d_2 s^2 + d_3 s^3}{n_0 + n_1 s + n_2 s^2 + n_3 s^3}, \quad (12)$$

где

$$\begin{aligned} d_0 &= 0; & d_1 &= 1; & d_2 &= T_\phi + T_{yM}; & d_3 &= T_\phi T_{yM}; \\ n_0 &= K_p; & n_1 &= 1; & n_2 &= d_2 = T_\phi + T_{yM}; & n_3 &= d_3 = T_\phi T_{yM}. \end{aligned}$$

Тогда значение коэффициентов ошибки

$$D_0 = \frac{d_0}{n_0} = \frac{0}{K_p} = 0; \quad D_1 = \frac{1}{n_0} (d_1 - D_0 n_1) = \frac{1}{K_p};$$

$$D_2 = \frac{1}{n_0} (d_2 - D_0 n_2 - D_1 n_1) = \frac{T_\phi + T_{yM}}{K_p} - \frac{1}{K_p^2}; \quad (13)$$

$$D_3 = \frac{1}{n_0} (d_3 - D_0 n_3 - D_1 n_2 - D_2 n_3) = \frac{T_\phi T_{yM}}{K_p} - 2 \frac{T_\phi + T_{yM}}{K_p} - \frac{1}{K_p^3}.$$

Если задающее воздействие

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots + \alpha_r t^r,$$

то установившееся значение ошибки

$$\Delta\phi_{уст}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s^{\gamma-1} W_{\Delta\phi_0}(s) \left( \frac{\alpha_0}{s} + \frac{\alpha_1}{s^2} + \frac{2\alpha_2}{s^3} + \dots + \frac{r\alpha_r}{s^{r+1}} \right), \quad (14)$$

где  $\gamma$  – порядок астатизма;  $\lim_{s \rightarrow 0} W_{\Delta\phi_0}(s) \neq 0$ ;  $W_{\Delta\phi_0}(s) = W_{\Delta\phi_0}(s)s^\gamma$ .

Из выражения (14) следует, что если  $\gamma > r$ , то  $\Delta\phi_{уст}(t) = 0$ , т.е. если порядок астатизма системы ФАП больше, чем порядок  $r$  высшей производной задающего воздействия, то ошибка системы ФАП в установившемся режиме  $W_{\Delta\phi_0}(0)r\alpha_r$  равна нулю. Если  $\gamma < r$ , то  $\Delta\phi_{уст}(t) = W_{\Delta\phi_0}(0)r\alpha_r$ , т.е. если порядок астатизма системы ФАП равен порядку высшей производной задающего воздействия, то ошибка ее в установившемся режиме будет иметь определенное значение. Эта ошибка, как видно из выражения (14), будет вызвана только действием высшей производной задающего воздействия. Составляющие же ошибки от других производных задающего воздействия и начального значения скачка самого воздействия в этом случае равны нулю. Если  $\gamma = r$ , то  $\Delta\phi_{уст}(t) = \infty$ , т.е. если порядок астатизма системы ФАП ниже, чем порядок высшей производной задающего воздействия, то ошибка системы с течением времени будет увеличиваться до бесконечности.

Как следует из изложенного выше для повышения точности системы ФАП в установившихся режимах необходимо повышать ее порядок астатизма. Поскольку система ФАП является астатической системой, то повышение порядка астатизма возможно одним из известных способов: использование изодромных корректирующих звеньев; применение масштабирования и неединичных обратных связей и др.

#### Список источников

1. Кибакин В.М. Основы ключевых методов усиления. – М.: Энергия, 1980. – 232 с.
2. Кибакин В.М. Основы теории и расчета транзисторных низкочастотных усилителей мощности. – М.: Радио и связь, 1988. – 240 с.
3. Андреев А.И., Бутенко Г.Г., Иващенко В.В. Анализ САУ РИП с управлением по отклонению // Наукові праці УДАЗ ім. О.С. Попова. – 1999. - № 1. – С. 59-63.
4. Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К. Радиотехнические системы управления высокой точности. – К.: Техніка, 1988. – 208 с.