

# МЕТОД ЭКВИВАЛЕНТИРОВАНИЯ СИНХРОННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Беренбо Э.Ф., Ал Ас Талал

Донецкий государственный технический университет

[svf@fcita.dn.ua](mailto:svf@fcita.dn.ua)

An account of the method of equivalencing groups of heavy-duty synchronous motors in the calculation of circuit power supply of electromagnetic transient phenomena are given below. The method is based on obtaining resultant conductance frequency response curves of a group of synchronous motors and the synthesis of equivalencing their circuit representation.

Вопросы эквивалентирования двигательной нагрузки в сложных схемах электроснабжения являются актуальными в связи с возрастающими требованиями к повышению точности расчетов переходных режимов работы этих схем.

Методика эквивалентирования асинхронных двигателей изложена в работах [1,2], для синхронных же двигателей такая методика в настоящее время отсутствует и используются упрощенные подходы, основанные на учете только эквивалентных сверхпереходных индуктивного сопротивления и ЭДС [3].

В данной работе рассматривается методика эквивалентирования мощных синхронных турбодвигателей серии СТД, составляющих значительную долю в токах подпитки места короткого замыкания в системах электроснабжения ряда промышленных предприятий. Ставится задача определения параметров эквивалентной схемы замещения группы синхронных двигателей, подключенных к общим сборным шинам.

Будем считать известными паспортные данные каждого из  $N_d$  синхронных двигателей:

$S_n$  - полная номинальная мощность, МВА;  $P_n$  - номинальная активная мощность, МВт;  $U_n$  - номинальное напряжение цепи статора, В;  $I_n$  - номинальный ток статора, А;  $\eta_n$  - номинальный коэффициент полезного действия;  $\cos\phi_n$  - номинальный коэффициент мощности;  $U_{fn}$  - номинальное напряжение обмотки возбуждения В;  $I_{fn}$  - номинальный ток обмотки возбуждения, А;  $I_{f0x}$  - ток холостого хода обмотки возбуждения, А, а также зависимости кратностей токов статора  $I_s$  и врачающего момента  $M$  от скольжения  $s$ . Параметры эквивалентных схем замещения двигателей с двумя демпферными контурами по осям  $d$  и  $q$  (рис. 1) получим по методике, изложенной в [4]. Согласно этой методике параметры схемы замещения (рис. 1) находим из условия минимизации суммы квадратов отклонений исходных и расчетных зависимостей от скольжения токов статора и врачающего момента.




Рисунок 1 - Эквивалентная схема замещения синхронного двигателя

На рисунке 1 обозначены:  $R_s$  - активное сопротивление статора;  $X_s$  - индуктивное сопротивление рассеяния статора;  $X_{md}=X_{mq}$  - сопротивления взаимоиндукции;  $Rr1$  и  $Rr2$  - активные сопротивления соответственно первого и второго контуров ротора;  $Xr1$  и  $Xr2$  - индуктивные сопротивления рассеяния соответственно первого и второго контуров;  $Rf$  и  $Xf$  - активное и индуктивное сопротивления рассеяния цепи возбуждения. Эти сопротивления находим в относительных номинальных единицах.

Отметим также, что для синхронных турбодвигателей параметры демпферных контуров принимаем одинаковыми по осям  $d$  и  $q$ .

В основу методики эквивалентирования группы двигателей положим следующие принципы.

Номинальные активную и реактивную мощности эквивалентного двигателя (ЭД) находим, как суммы номинальных соответствующих мощностей всех двигателей.

$$P_{ne} = \sum_{i=1}^{N_d} P_{n_i}; \quad Q_{ne} = \sum_{i=1}^{N_d} Q_{n_i}. \quad (1)$$

Номинальный ток ЭД найдем как

$$I_{ne} = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{N_d} I_{n_i} * \cos \varphi_{n_i}\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{N_d} I_{n_i} * \sin \varphi_{n_i}\right)^2}. \quad (2)$$

Коэффициент полезного действия ЭД найдем из условия равенства подведенных к статорам активных мощностей:

$$\eta_{ne} = P_{ne}^{-1} * \sum_{i=1}^{N_d} (1 + \eta_{n_i}) * P_{n_i} - 1. \quad (3)$$

Номинальный коэффициент мощности ЭД определяем как

$$\cos \varphi_{ne} = \frac{P_{ne}}{\sqrt{3} * U_{ne} * I_{ne} * \eta_{ne}}; \quad U_{ne} = U_{n_i}. \quad (4)$$

Активное и индуктивное сопротивления статора ЭД найдем соответственно из условия равенства в номинальном режиме потерь активных и реактивных мощностей в обмотках статоров:

$$Z_{se} = \frac{\sum_{i=1}^{N_d} (Z_{s_i} * Z_{n_i} * I_{n_i}^2)}{I_{ne}^2 * Z_{ne}}, \quad (5)$$

где:  $Z_{s_i} = R_{s_i} + jX_{s_i}$  - сопротивление цепи статора i-го двигателя;

$$Z_{ne} = \frac{U_n}{\sqrt{3} * I_{ne}}; \quad Z_{n_i} = \frac{U_n}{\sqrt{3} * I_{n_i}} \text{ - номинальные сопротивления ЭД и i-го двигателей};$$

Сопротивление цепи намагничивания ЭД можно найти из условия равенства реактивных мощностей, создающих главный магнитный поток в режиме холостого хода:

$$X_{me} = X_{mde} = X_{mqe} = \frac{\sum_{i=1}^{N_d} I_{m_i}^2 * X_{m_i} * Z_{n_i}}{I_{me}^2 * Z_{ne}}; \quad I_{me} = \sum_{i=1}^{N_d} I_{m_i}, \quad (6)$$

где:  $I_{m_i} = \frac{U_n}{\sqrt{3} * (Z_{s_i} + jX_{m_i}) Z_{n_i}}$  - суммарный ток намагничивания i-го двигателя;

$$Z_m = jX_m.$$

Параметры цепи возбуждения ЭД находим на основе следующих принципов:

- номинальный ток ЭД принимаем равным сумме номинальных токов возбуждения отдельных двигателей, а активное сопротивление цепи возбуждения эквивалентного двигателя - из условия равенства потерь мощностей в цепях возбуждения в номинальном режиме для ЭД и для группы двигателей:

$$R_{fe} = \frac{\sum_{i=1}^{N_d} R_{f_i} * I_{fn_i}^2}{I_{fne}^2}; \quad I_{fne} = \sum_{i=1}^{N_d} I_{fn_i}; \quad (7)$$

- индуктивность рассеяния находим из условия, что реактивная мощность в индуктивном сопротивлении рассеяния обмотки возбуждения ЭД равна сумме мощностей рассеяния всех двигателей, если при заторможенном роторе в обмотку возбуждения каждого двигателя подать переменный ток, равный по величине номинальному току возбуждения:

$$X_{fe} = \frac{\sum_{i=1}^{N_d} X_{f_i} * I_{fn_i}^2 * Z_{n_i}}{I_{fne}^2}; \quad (8)$$

- ток возбуждения холостого хода ЭД находим из условия, что отношение номинального тока ЭД к его току холостого хода будет такое же, как среднее значение для эквивалентируемых двигателей с учетом их коэффициента долевого участия, равного отношению мощностей i-го двигателя и эквивалентного:

$$I_{fixe} = \frac{I_{fne}}{\frac{1}{N_d} * \sum_{i=1}^{N_d} \left( \frac{I_{fni}}{I_{fix_i}} \right) * \frac{P_{ni}}{P_{ne}}} \quad (9)$$

Теперь представляется возможность определить значения базисного сопротивления цепи возбуждения для ЭД и найти параметры его обмотки возбуждения в относительных единицах:

$$Z_{bf} = \frac{\sum_{i=1}^{N_d} S_{ni}}{(I_{fixe} * X_{mde})^2}, \quad Z_{fe}^* = \frac{R_{fe} + jX_{fe}}{Z_{bf}} = R_{fe}^* + jX_{fe}^*. \quad (10)$$

Для ЭД зависимости пускового тока  $I_e(s)$  и  $M_e(s)$  вращающего момента от скольжения находим путем суммирования токов и моментов двигателей, принимая равными их скольжения в каждой точке эквивалентирования (в диапазоне от 0 до 1):

$$M_e(s) = \frac{\sum_{i=1}^{N_d} M_i(s) * P_{ni}}{P_{ne}}, \quad (11)$$

$$I_e(s) = \frac{\sum_{i=1}^{N_d} I_{si}(s) * I_{ni}}{I_{ne}}, \quad (12)$$

где  $P_{ne}$  и  $I_{ne}$  – суммарные значения соответственно номинальных активных мощностей и токов статора группы двигателей, т.е. номинальные значения ЭД.

Из полученных по (11,12) результирующих зависимостей кратностей пускового тока и вращающего момента группы двигателей находим зависимости входных сопротивлений и проводимостей ЭД от скольжения S:

$$Z_v(s) = R_{se} + M_e(s) * I_e(s)^{-2} + j\sqrt{I_e(s)^{-2} - (R_{se} + M_e(s) * I_e(s)^{-2})^2}; \quad (13)$$

$$Y_v(s) = \frac{1}{Z_v(s)}. \quad (14)$$

Для перехода от входных параметров к роторным воспользуемся аналитическим представлением формулы входного сопротивления синхронного двигателя [4]:

$$Z_v(s) = Z_s + 0,5 \left( \frac{1}{Z_m} + \frac{1}{Z_f} + \frac{1}{Z_k(s)} \right)^{-1} + 0,5 \left( \frac{1}{Z_m} + \frac{1}{Z_k(s)} \right)^{-1}. \quad (15)$$

В результате преобразования (15) получим следующее расчетное выражение для сопротивления демпферных контуров:

$$Z_k(s) = \frac{0,25}{a} (b - c), \quad (16)$$

$$\text{где } a = Z_v(s) * Z_{fne} + Z_{mde} * Z_v(s) - Z_{se} * Z_{fne} - Z_{mde} * Z_{se} - Z_{mde} * Z_{fne} - Z_{mde}^2,$$

$$b = 2Z_v(s) * Z_{mde} * Z_{fne} + 2Z_{se} * Z_{mde} * Z_{fne} - Z_v(s) * Z_{mde}^2 + Z_{fne} * Z_{mde}^2 + Z_{se} * Z_{mde}^2,$$

$$c = -Z_{mde}^2 \sqrt{Z_{se}^2 + Z_{fne}^2 + Z_v(s)^2 - 2Z_v(s) * Z_{se}}.$$

Воспользовавшись (16), определяем зависимости сопротивлений и проводимостей цепи ротора от скольжения. По полученным зависимостям выполняем синтез двухконтурной эквивалентной схемы замещения цепи ротора ЭД [4]. Параметры схемы замещения ЭД могут быть использованы для расчета и анализа переходных и установившихся режимов группы синхронных двигателей.

В качестве примера в таблице приведены параметры группы эквивалентируемых синхронных двигателей и соответствующего им ЭД. К секции бкВ были подключены три двигателя типа СТД. По изложенной методике были найдены параметры ЭД, значения которых приведены в таблице. Получена удовлетворительная точность аппроксимации частотных характеристик цепи ротора с погрешностью, не превышающей 8% во всем диапазоне скольжений.

Таблица

Тип двигателя	$P_n$ , кВт	$Z_n$ , Ом	Параметры статора и цепи взаимоиндукции, о.е.			Параметры цепи возбуждения		
			$R_s$	$X_s$	$X_m$	$U_{fn}$ , В	$I_{fn}$ , А	$I_{fix}$ , А
СТД-1000	1000	31,04	0,0105	0,1080	1,820	38,1	285,5	122,7
СТД-5000	5000	6,158	0,0062	0,1120	1,852	117,8	293,8	122,7
СТД-10000	10000	3,154	0,0110	0,0960	1,940	191,0	272,3	115,6
ЭД секции	16000	1,954	0,0094	0,1018	1,903	74,6	851,3	361,0

Продолжение таблицы

Тип двигателя	Параметры ротора и цепи возбуждения							
	$R_{r1}$ , о.е.	$X_{r1}$ , о.е.	$R_{r2}$ , о.е.	$X_{r2}$ , о.е.	$R_f$ , о.е.	$X_f$ , о.е.	$R_f$ , Ом	$X_f$ , Ом
СТД-1000	0,064	0,0100	0,070	0,652	0,0047	0,1220	0,0866	3,7869
СТД-5000	0,041	0,0120	0,046	0,634	0,0030	0,1480	0,2700	0,9114
СТД-10000	0,038	0,0086	0,052	0,223	0,0026	0,1400	0,4950	0,4401
ЭД секции	0,057	0,0036	0,055	0,104	0,0035	0,1483	0,0925	0,5792

## ВЫВОД

Разработан метод эквивалентирования группы синхронных турбодвигателей, основанный на объединении их пусковых характеристик и расчете параметров цепи статора, намагничивания и возбуждения на основе энергетического эквивалентирования.

## ЛИТЕРАТУРА

- Сивокобыленко В.Ф., Павлюков В.А. Метод эквивалентирования и расчета короткого замыкания в системе асинхронных машин. Электричество, № 1, 1979. с.45-50.
- Жуков В.В. Короткие замыкания в узлах комплексной нагрузки электрических систем. / Под ред. А.Ф.Дьякова. -М.: Издательство МЭИ, 1994.- 224 с.
- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. -М.: Энергия, 1970.- 520 с.
- Сивокобыленко В.Ф., Костенко В.И. Математическое моделирование электродвигателей собственных нужд электрических станций. Учебное пособие. - Донецк: ДГИ, 1979.- 110 с.

$$\left( \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) Z_0 + \left( \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right) Z_0 + Z_0 = 0 \quad (2)$$

$$Z_1^* + Z_2^* - Z_1^* Z_2^* - Z_1^* Z_3^* - Z_2^* Z_3^* - (Z_1^* Z_2^* + Z_1^* Z_3^* + Z_2^* Z_3^*) Z_0 = 0 \quad (3)$$

$$Z_1^* Z_2^* + Z_1^* Z_3^* + Z_2^* Z_3^* - Z_1^* (Z_2^* + Z_3^*) Z_0 + Z_2^* (Z_1^* + Z_3^*) Z_0 + Z_3^* (Z_1^* + Z_2^*) Z_0 = 0 \quad (4)$$

$$Z_1^* (Z_2^* + Z_3^*) - (Z_2^* + Z_3^*) Z_1^* = 0 \quad (5)$$

$$Z_1^* Z_2^* + Z_1^* Z_3^* + Z_2^* Z_3^* - Z_1^* (Z_2^* + Z_3^*) Z_0 + Z_2^* (Z_1^* + Z_3^*) Z_0 + Z_3^* (Z_1^* + Z_2^*) Z_0 = 0 \quad (6)$$

$$Z_1^* Z_2^* + Z_1^* Z_3^* + Z_2^* Z_3^* - Z_1^* (Z_2^* + Z_3^*) Z_0 + Z_2^* (Z_1^* + Z_3^*) Z_0 + Z_3^* (Z_1^* + Z_2^*) Z_0 = 0 \quad (7)$$