

надежности объектов в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Внедрение в системе МЧС технических решений по предупреждению аварийных ситуаций конструкций зданий и сооружений МЧС предполагает следующие этапы работ на предприятии:

- разработка стандарта предприятия - СТП (документированной процедуры/технического регламента) по управлению технологической безопасностью. СТП является декларацией соблюдения действующих норм и правил обеспечения надежности и безопасности строительных объектов и определяет организацию надзора и контроля (внутреннего аудита) технического состояния, поддержания установленных характеристик качества конструкций зданий и сооружений при эксплуатации по фактическому состоянию;

- установку базы данных «Ресурс» - системы мониторинга эксплуатационных показателей качества эксплуатации конструкций зданий и сооружений для выявления, регистрации оценки степени критичности дефектов и повреждений, анализа уровня уязвимости и оценивания угроз с учетом показателей ремонтопригодности;

- эксплуатацию базы данных «Ресурс» в режиме накопления результатов контроля и оценки уровней рисков как системы раннего выявления угрозы появления чрезвычайных ситуаций и системы управления показателями технологической безопасности для реализации программ обеспечения надежности и продления ресурса конструкций, снижения уровня рисков производственных объектов;

- формирования технических отчетов оценки технического состояния по данным мониторинга – комплекс технических средств, установленный у субъекта хозяйствования (имеющего соответствующую лицензию), предназначенный для принятия, обработки и выдачи в установленном виде сообщений про состояние систем определения угрозы появления чрезвычайной ситуации, регистрации этих сообщений и передачи в автоматическом режиме на пульт централизованного наблюдения сигналов про чрезвычайные ситуации, размещенный в операторском центре диспетчерской службы МЧС Украины.

УДК 662.741.3.044.2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОКСОВЫХ БАТАРЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Парfenюк А.С., Костина Е.Д., Третьяков П.В., Алексеева О.Е.

(ДонНТУ, Донецк, Украина)

Власов Г.А., Каuffman С.И.

(Авдеевский КХЗ, Авдеевка, Украина)

Рассмотрены вопросы экологической безопасности коксовых батарей двух принципиально различных конструкций. Показаны преимущества коксовой батареи из крупноразмерных бетонных блоков.

Высокая концентрация промышленных предприятий в Донецко-Приднепровском регионе и связанное с этим состояние окружающей среды обусловливают необходимость обеспечения должного технического уровня, надежности и долговечности промышленных агрегатов. Это сопряжено с быстрым старением основных фондов промышленных предприятий и низкими темпами их обновления и

восстановления, ростом затрат на ремонты, в результате чего увеличиваются частота и тяжесть последствий от аварий и экологический ущерб окружающей среде.

В связи с газопылевыми и тепловыми выбросами такие агрегаты представляют опасность для окружающей среды и обслуживающего персонала, особенно по причине старения и разрушения выбросоопасных элементов конструкции коксовых батарей (рис. 1). Эти элементы по функциональному назначению и особенностям условий эксплуатации являются наиболее нагруженными и ответственными зонами тепловых агрегатов. Влияние внутренней и внешней среды, различных термических и механических нагрузок на стыковочные узлы способствует быстрому износу и потере работоспособности. В коксовой батарее количество стыковочных узлов исчисляется тысячами, а протяженность контакта уплотнительных устройств только для дверей коксовых печей составляет около двух тысяч метров. Разрушения элементов узлов приводят к нарушению герметичности и затруднениям при эксплуатации батареи, существенному ухудшению качества кокса, а иногда к авариям с экономическим и экологическим ущербом.

Удельные выбросы на многих производствах составляют 6 – 10 кг/т, даже на относительно обновленных предприятиях более 2 кг/т

произведенного кокса. Эмиссии из коксовых печей рассматривают как наиболее токсичные из всех промышленных загрязнителей воздуха и составляют большую часть вредных выбросов на металлургических производствах.




Рисунок 1 -. Выбросоопасные зоны и элементы коксовой батареи: 1 – двери коксовых печей; 2 – обогревательные простенки; 3 – загрузочные люки и смотровые шахточки; 4 – стояки, газосборники, газоотводящие люки; 5 – элементы придверной зоны; 6 – элементы газоподводящей арматуры

Загрязнение происходит при загрузке угольной шихты, выдаче и тушении кокса. Источниками эмиссий являются утечки через сквозные дефекты кладки обогревательных простенков из дверей, крышек загрузочных люков и стояков.

Высокие температуры протекающих процессов и их периодические колебания, контакт элементов конструкции с агрессивными рабочими средами, различные силовые нагрузки и другие негативные факторы приводят к разрушению огнеупорной футеровки и стыковочных узлов, что влечет за собой негативные последствия: нарушение гидравлического и температурного режимов работы агрегата; повышение скорости износа огнеупорной кладки, нарушение режимов работы других элементов конструкции агрегата и обслуживающих машин; снижение качества продукции; повышение затрат на восстановительные работы и ремонты; разгерметизацию кладки и выброс в атмосферу вредных газообразных веществ.

В результате статистических исследований повреждений кладки простенков коксовых печей выявлены общие характеристики и последовательность возникновения дефектов, закономерности развития трещин, сколов, раковин и сквозных дефектов. Определены повреждения и их характеристики, при которых происходит появление сквозных дефектов, резко ухудшающих экологическую обстановку:

- образование сквозных трещин происходит при достижении величины раскрытия кромок трещин 30 мм и достигают высоты до 3000 мм;
- образование сквозного дефекта на месте существующего скола к следующему осмотру состояния кладки происходит при достижении его размеров 50×50 мм глубиной 60 мм;
- вероятность образования провала в кладке к следующему периодическому осмотрту в районе раковины площадью 2500 см^2 и глубиной более 60 мм возрастает до 0,62.

С целью предотвращения появления сквозных дефектов и продления срока службы кладки простенков определены критические значения размеров дефектов, при достижении которых необходимо их устранение, которые для трещин составили: длина – 1,8 м, раскрытие кромок – 10-15 мм, глубина – 40 мм; для сколов: количество сколов на поверхности кладки площадью $0,2 \text{ м}^2$ (эквивалентно площади кладки в пределах одного вертикала высотой в 4 ряда) – 6 сколов, площадь сколов – 30 см^2 , глубина сколов – 30 мм.

Представляет интерес сопоставительный анализ характера повреждений традиционной мелкоштучной кладки и крупноблочной кладки из огнеупорного бетона, которая эксплуатировалась на Стахановском КХЗ. В крупноблочной кладке преимущественно развиваются трещины, возникающие при пуске батарей в эксплуатацию, поэтому стадия сушки-разогрева таких батарей очень важна для дальнейшей их службы. Многошовность мелкоштучной кладки способствует появлению критических дефектов в головках простенков: «столбиков», выпадений отдельных кирпичей и провалов.

Одной из причин роста трещин и образования сколов является выкрашивание мертеля материальных швов, длина и количество которых обусловлено конструкцией кладки. Нарушение целостности поверхности кладки вследствие выкрашивания швов ведет к появлению открытых («голых») углов кирпичей, что способствует росту термических напряжений в теле кирпичей, а это, в свою очередь, приводит к образованию сколов глубиной до 60 мм (более половины ширины кирпича).

Образование и накопление сколов происходит, начиная с 3-4-го года эксплуатации печного фонда. Для традиционной кладки основные зоны их расположения – это заплечики, пустые швы, а также кромки трещин.

В крупноблочной кладке сколы образуются, в первую очередь, на заплечиках головочных блоков и в швах, в значительно меньшей степени – на кромках трещин. Однако количество и протяженность материальных швов в крупноблочной кладке на порядок меньше, чем в мелкоштучной кладке.

Накопление и увеличение размеров сколов приводит к образованию раковин. В кладке простенков из традиционных динасовых огнеупоров в 70-80 % случаев раковины расположены под газоотводящим люком и 30-40 рядов в зоне 1-3 отопительных каналов. Поперечный размер эрозионных раковин к третьему году эксплуатации достигает 500 мм, и к восьмому-девятому годам службы кладки 800-1000 мм при глубине до 50 мм. Данный вид дефектов является главной причиной образования критических повреждений – провалов кладки, особенно в верхней части камер коксования из-за более низких сжимающих нагрузок от вышележащего массива кладки и динамических нагрузок от движения углезагрузочной машины.

В крупноблочной кладке размеры раковин к десятому году службы простенков не достигли и половины размеров раковин в традиционной кладке.

Основной причиной их образования было не увеличение количества и размеров сколов, а развитие первоначальных дефектов, возникших на стадии изготовления и при транспортировке блоков (пустотность, неоднородности распределения компонентов огнеупорного материала).

- общее количество дефектов для мелкоштучной кладки не менее чем на 20 % превосходит общее количество дефектов для крупноблочной кладки при одинаковом сроке эксплуатации;
- сопоставление состояния печного массива батарей показало, что после семи лет эксплуатации в традиционной кладке характерными являются наиболее опасные дефекты – столбики, сколы и раковины, в крупноблочной преобладают трещины при отсутствии опасных дефектов;
- интенсивность образования дефектов для крупноблочной кладки на различных этапах эксплуатации ниже примерно в 2-4 раза, чем для традиционной динасовой кладки;
- важно, что трещины в крупноблочной кладке, как правило, не способствуют развитию сколов и не являются источником образования “столбиков” и провалов, т.к. в крупноблочной кладке такие виды дефектов практически отсутствуют.

Статистические данные процесса разрушения различных типов кладки свидетельствуют о том, что конструкция простенка из крупных огнеупорных блоков является более надежной. Следует вывод о том, что применение крупных блоков в конструкциях простенков полностью себя оправдывает и имеет преимущества не только при монтаже, но при эксплуатации в результате уменьшения количества и интенсивности появления дефектов и, как следствие, снижения затрат на горячие ремонты и перекладку простенков.

Объективно оценивая все достоинства и недостатки новых крупноблочных коксовых батарей из огнеупорного бетона, следует признать их вполне перспективными, особенно при условии улучшения качества материала, а, главное, точности изготовления конструктивных элементов. В пользу высокой стойкости крупноблочной кладки свидетельствуют тяжелые условия эксплуатации простенков из-за постоянных термических ударов непосредственно на нагретые поверхности блоков при герметизации дверей влажной уплотнительной смесью. Такой метод уплотнения был вынужденным из-за отсутствия броней и рам, армирующих головки простенков данной конструкции. Но в итоге динасокварцитовые блоки выдержали форсированные испытания при весьма жестких условиях эксплуатации.

Можно считать доказанными практикой преимущества этих батарей: индустриализация изготовления блоков и монтажа кладки, более высокая статическая прочность и жесткость простенков, лучшая газоплотность крупноблочной кладки за счет устранения многошовности, достаточная стойкость материалов в среде коксования и при воздействии циклических перепадов температур, хорошие теплофизические свойства, даже в сравнении с современными коксовыми батареями из высокоплотного динасового огнеупора и, главное, эти батареи имеют ресурс больше, чем у существующих коксовых батарей из мелкоштучных огнеупоров.

Список литературы:

1. Парфенюк А.С., Третьяков П.В., Костина Е.Д. О разрушении кладки коксовых батарей из крупных огнеупорных бетонных блоков и традиционных динасовых огнеупоров // Кокс и химия. 2004, № 8. С.25-27.
2. Парфенюк А.С., Третьяков П.В., Власов Г.А., Кауфман С.И. Техническое состояние кладки коксовых батарей – важный фактор экологичности коксохимического предприятия // Машиностроение и техносфера XXI века. Сборник научных трудов международной научно-технической конференции в г. Севастополе 13-18 сентября 2004 г. – Донецк, 2004. – Т. 3 – С. 24-27.
3. Третьяков П.В., Алексеева О.Е., Парфенюк А.С. Оценка экологической безопасности тепловых агрегатов // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Хімія і хімічна технологія. – Донецьк, 2004. – Випуск 77. – С. 103-106.

УДК 666.762.2.043.1: 662.741.041

АДГЕЗИЯ РАБОЧЕЙ МАССЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПЕЧЕЙ КАК ФАКТОР РАЗРУШЕНИЯ

Кутняшенко И.В., Парфенюк А.С., Дедовец И.Г., Клешня Г.Г.
(Донецкий национальный технический университет,
ООО «Авдеевский коксохимический завод»)

Дано обоснование влияния адгезионного взаимодействия коксуюемой массы с огнеупорами на разрушение кладки коксовых печей. Обоснована необходимость учета адгезионной активности угольных шихт при подготовке их к коксованию.

В Украине большинство коксохимических заводов расположено в непосредственной близости от густонаселенных мегаполисов (Донецк, Макеевка, Авдеевка, Енакиево, Мариуполь и др.). Это обуславливает прямое влияние вредных выбросов коксохимического производства в атмосферу на экологическую ситуацию в прилегающих жилых массивах.

Как показали современные исследования [1], наибольшее загрязнение вызывают аварийные ситуации на коксохимических производствах и эксплуатация оборудования, выработавшего свой ресурс. К такому, длительно эксплуатирующемуся, оборудованию на коксохимических заводах относятся коксовые батареи. Через образующиеся в процессе старения кладки дефекты (трещины) в атмосферу попадают химические вещества, которые наносят вред окружающей среде. Эту проблему усугубляет тот факт, что дефекты кладки весьма проблематично обнаружить (особенно на ранней стадии) и сложно их устранить.

Вопросам прогнозирования, обнаружения, предупреждения и устранения дефектов кладки коксовых печей уделялось и продолжает уделяться большое внимание