

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ  
СОЕДИНЕНИЯ ЯКОРЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ДВУХСВЯЗНОЙ  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ САУ ТП  
ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК**

**Жукова Н.В., Литвинов В.И., Червинский В.В.**

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

кафедра автоматики и телекоммуникаций

E-mail: Zhnatka@mail.ru

*Abstract*

*Zhukova N.V., Litvinov V.I., Chervinsky V.V. Mathematical modeling of the parallel connecting circuit of deadpans of electric drivers of a two-threaded electromechanical system for a control system of a process of production of a powdered wires. Methods of mathematical simulation is proved, that the ways of control by drawing mills of production of a welding wire approximate to control profiling mills of production of a powder wire for metallurgical melts. The expedient of control is consist in lowering of a rigidity of mechanical performances of electric drivers participating in a technological process.*

**Общая постановка проблемы.** Технологические процессы производства сварочной порошковой проволоки и порошковой проволоки (ПП) для внепечной обработки металлургических расплавов являются родственными и малоинформационными [1]. Автоматическое регулирование соотношения скоростей промежуточных барабанов в процессе волочения сварочной ПП осуществляется посредством двух электрических схем соединения якорей приводных двигателей: последовательной и параллельной. В статье [1] авторами было доказано, что данные электрические схемы работают по принципу саморегулирования. Саморегулирование заключается в понижении жесткости механических характеристик приводных двигателей, а это не что иное, как приближение к идеально мягкой его характеристике. Идеально мягкую механическую характеристику имеет двигатель постоянного тока с независимым возбуждением, регулируемый по электромеханической мощности [2].

**Постановка цели исследования.** В [1] теоретически было доказано, что способы управления прямоточным волочильным станом производства сварочной ПП приближены к управлению профилегибочным станом производства проволоки для металлургических расплавов, которая реализуется посредством системы управления по мощностям [3, 4]. Таким образом, целью статьи является подтверждение данного теоретического доказательства методами математического моделирования на примере параллельной схемы соединения якорей двигателей для двухсвязной электромеханической системы (ЭМС).

**Методика решения задачи и результаты исследования.** Рассмотрим функциональную схему параллельного соединения якорей приводных двигателей, участвующих в технологическом процессе (рис.1). Регулирование скорости волочения сварочной проволоки осуществляется за счет изменения величины общего напряжения питания на всех якорях двигателей. В этой схеме задающие воздействия для систем регулирования токов обмоток возбуждения (ОВ) прямо пропорционально связаны с токами якорей двигателей, кроме того, присутствует малое начальное подмагничивание.




Рисунок 1 — Функциональная схема управления многодвигательным электроприводом непрерывной технологической линии волочения сварочной проволоки со схемой параллельного соединения якорей двигателей и прямо пропорциональной связью токов ОВ с токами якорей двигателей

При анализе динамических процессов в параллельной схеме в большей степени обращается внимание на силовые связи между элементами системы, и как они влияют на устойчивость всей системы. Допускается, что рабочее тело (проводка) однородно и имеет по всей длине одинаковые механические свойства. Математическая модель двухсвязной ЭМС, реа-

лизованной посредством электрической схемы параллельного соединения якорей приводных двигателей с общим источником питания, представлена в виде системы интегрально-дифференциальных уравнений (1).

$$\begin{cases} J_1 \frac{d\omega_1(t)}{dt} = C_{m1}\Phi_1 I_1(t) + C_{12} \int_0^t (\omega_2 - \omega_1) dt - M_{c1}(t); \\ J_2 \frac{d\omega_2(t)}{dt} = C_{m2}\Phi_2 I_2(t) - C_{12} \int_0^t (\omega_2 - \omega_1) dt - M_{c2}(t); \\ U_{TP}(t) = R_1 I_1(t) + L_1 \frac{dI_1(t)}{dt} + C_{m1}\Phi_1 \omega_1(t); \\ U_{TP}(t) = R_2 I_2(t) + L_2 \frac{dI_2(t)}{dt} + C_{m2}\Phi_2 \omega_2(t); \\ U_{TP}(t) = \left[ K_{TP} \left( K_P \varepsilon(t) + \frac{1}{T_u} \int_0^t \varepsilon(t) dt \right) \right] - R_{TP}[I_1(t) + I_2(t)]; \\ \varepsilon(t) = \alpha_{TP}(t) - U_{TP}(t) K_{DH}; \\ U_{OBi}(t) = R_{OBi} i_{OBi}(t) + L_{OBi} \frac{di_{OBi}(t)}{dt}; \\ U_{OBi}(t) = K \left( K_P \varepsilon_{OBi}(t) + \frac{1}{T_u} \int_0^t \varepsilon_{OBi}(t) dt \right); \\ \varepsilon_{OBi}(t) = I_i(t) C_{Ii} K_{DTI} - i_{OBi}(t) K_{DToe} + i_{OBi0} K_{DToe}; \\ i = 1, 2 \end{cases} \quad (1)$$

где  $U_{TP}(t)$  — напряжение питания тиристорной станции ( $B$ ),  $M_{c1}(t)$  и  $M_{c2}(t)$  — моменты нагрузок, приведенные к роторам двигателей ( $H \cdot m$ ); известными параметрами также являются  $J_1$ ,  $J_2$  — моменты инерции, приведенные к роторам электродвигателей ( $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ),  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_{TP}$  — активные сопротивления якорей двигателей и тиристорного преобразователя (ТП) ( $Om$ ),  $L_1$ ,  $L_2$  — индуктивности силовых цепей ТП-Д ( $Gn$ ),  $C_{Mi}$ ,  $C_{\phi i}$ ,  $C_{Ii}$ ,  $K_{DTI}$ ,  $K_{DToe}$ ,  $K_{DH}$ ,  $K_{TP}$  — постоянные машины, коэффициент нормирующего усилителя токов якорей двигателей, коэффициенты передачи датчиков токов якорей и возбуждений, датчика напряжения и ТП соответственно;  $K_P$ ,  $T_u$  — коэффициенты пропорциональной и интегральной частей ПИ-регулятора. Неизвестными функциями времени являются  $\omega_1(t)$ ,  $\omega_2(t)$  — скорости вращения двигателей,  $I_1(t)$ ,  $I_2(t)$  — токи якорей двигателей ( $A$ ),  $i_{OBi}(t)$  — токи ОВ ( $A$ ),  $C_{mi}\Phi_i I_i(t)$  — активные электромагнитные моменты ( $Hm$ ) с магнитными потоками  $\Phi_i = C_{\phi i} i_{OBi}$ ,  $M_{y,c6} = C_{12} \int_0^t (\omega_2 - \omega_1) dt$  — момент упругой связи между двигателями ( $Hm$ ),  $U_{OBi}(t)$  — напряжения ОВ, управляемые ПИ-регуляторами с ошибками рассогласования  $\varepsilon_{OBi}(t)$  между задающими воздействиями токов ОВ  $I_i(t) C_{Ii} K_{DTI}$  и полученными токами ОВ  $i_{OBi}(t)$  с учетом коррекции, т.е. малых начальных подмагничиваний  $i_{OBi0}$ .

Применив преобразование Лапласа, получим решение системы (1) для токов якорей  $I_1(p)$ ,  $I_2(p)$  и скоростей вращения двигателей  $\omega_1(p)$ ,  $\omega_2(p)$ :

$$I_1(p) = \frac{U_{III} - C_{M1}\Phi_1\omega_1}{R_1 + pL_1}; \quad (2)$$

$$I_2(p) = \frac{U_{TII} - C_{M2}\Phi_2\omega_2}{R_2 + pL_2}; \quad (3)$$

$$\omega_1(p) = \frac{C_{M1}\Phi_1 I_1 + M_{12} - M_{c1}}{J_1 p}; \quad (4)$$

$$\omega_2(p) = \frac{C_{M2}\Phi_2 I_2 + M_{12} - M_{c2}}{J_2 p} \quad (5)$$

Используя вышеприведенные решения, построим структурную схему двухсвязной ЭМС с параллельным соединением якорей двигателей (рис. 2).




Рисунок 2 — Структурная схема математической модели двухсвязной ЭМС с параллельным соединением якорей двигателей

Моделирование структурной схемы (рис.2) осуществлялось с помощью пакета прикладных программ Matlab – Simulink 5.2, переходные процессы представлены на рис 3. С целью сравнительного анализа в статье приведены переходные процессы (рис.4) скоростей вращения двигателей  $\omega_1(t), \omega_2(t)$  и момента упругой связи между приводами  $M_{y,c6}(t)$ , полученные в результате моделирования двухсвязной ЭМС по мощностям, математическая модель которой имеет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} M_{\omega_1} - C_{12} \int_0^t (\omega_1 - \omega_2) dt - M_{c1} = J_1 \frac{d\omega_1(t)}{dt}; \\ M_{\omega_2} + C_{12} \int_0^t (\omega_1 - \omega_2) dt - M_{c2} = J_2 \frac{d\omega_2(t)}{dt}; \\ U_1(t) = R_1 I_1(t) + L_1 \frac{dI_1(t)}{dt} + C_1 \omega_1(t); \\ U_2(t) = R_2 I_2(t) + L_2 \frac{dI_2(t)}{dt} + C_2 \omega_2(t). \\ U_i(t) = K_{TII} \left( K \varepsilon_i(t) + \frac{1}{T_u} \int_0^t \varepsilon_i(t) dt \right); \\ \varepsilon_{iP}(t) = \alpha_{iP}(t) - C \cdot I_i(t) \omega_i(t) K_{OCP}. \\ i = 1, 2 \end{array} \right. \quad (6)$$

Сравнительный анализ переходных процессов в системах осуществляется при одинаковых номинальных параметрах двигателей, собственных моментах нагрузок и параметрах ПИ-регуляторов.




Рисунок 3 — Переходные процессы двухсвязной ЭМС с параллельным соединением якорей двигателей




Рисунок 4 — Переходные процессы двухсвязной ЭМС, регулируемой по мощностям

**Выводы.** Полученные в результате моделирования переходные процессы момента упругой связи и скоростей вращения двигателей подтверждают теоретическое доказательство того, что способы управления волочильными станами производства сварочной ПП приближены к управлению по мощностям.

### Література

1. Жукова Н.В. Аналіз систем автоматизованого управління технологічними режимами прокату гнутих профілів //Вестник НТУ «ХПІ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии». — Харьков: НТУ «ХПІ». — 2005. — № 55. — С. 87–92.
2. Деклараційний патент на винахід № 36424А, Н 02 Р 7/68. Спосіб управління електроприводами неперервної технологічної лінії обробки металу тиском: Деклараційний патент на винахід № 36424А, Н 02 Р 7/68 /Титиевский В.М., Литвинов В.И., Горовой А.Б., Жукова Н.В., Рыпало Д.А., Подгорный И.В.; ВАТ «Завод «Універсальне обладнання». — № 99126860; Заявл. 16.12.99; Опубл. 16.04.01, Бюл. №3. — 5 с.
3. Жукова Н.В. Автоматизированное управление малоинформационным непрерывными технологическими процессами обработки металла давлением //Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам, Вып. 3(15). — Одесса: ОНПУ, 2001. — С. 16–24.
4. Жукова Н.В., Литвинов В.И. Енергетический метод решения задач многосвязной электромеханики применительно к технологии обработки металла давлением //Збірник наукових праць ДонДТУ. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація, випуск 74. — Донецьк: ДонДТУ, 2004. — С. 58–67.