

■ ISSN 2077-130

2010

МІСЦЕ  
Україна

4. Шлакообразующая смесь ШОС-Т-4-2(3) внедрена в поточное производство на МНЛЗ криволинейного типа при разливке широкого марочного сортамента.



## ЛИТЕРАТУРА

- Лидафельт Х., Хассельстром П. Характеристики рабочих свойств шлакообразующих смесей для непрерывной разливки стали: Материалы международного конгресса. – М.: Металлургия, 1987. – 224 с.

### Анотація

Аніщенко М. Ф., Галінков Д. О., Кривенко О. П., Мороз Ю. Г., Кислиця В. В., Ісаєв О. Б.

Розробка шлакоутворювальних сумішей для розливання сталі на МБЛЗ МК «Азовсталь»

Представлено результати розробки шлакоутворювальних сумішей для розливання безперервнолитих слябів, у тому числі викладено методику визначення фізичних властивостей шлакоутворювальних сумішей, результати промислового впровадження суміші при виробництві низьколегованих марок сталі перитектичної класу на МБЛЗ криволінійного типу і якісні показники листового прокату.

### Ключові слова

розливання сталі на МБЛЗ, в'язкість шлаків, кристалізатор, віскозиметр, індекс сортовування металу

### Summary

Anischenko N., Galinkov D., Krivenko A., Moroz Yu., Kislitsa V., Isaev O.

Development of slag-forming mixtures for continuous casting of steel at LTD «Azovsteel»

The results of work on the development of slag-forming mixtures for steel slabs continuous casting, including the method of determining the physical properties of slag-forming mixtures, also the results of industrial application of mixtures in the production of low-alloy steels with continuous casting of peritectic class and the quality of rolled plates are given.

### Keywords

steel continuous casting, slag viscosity, mold, slag viscometer, sorting metal index

Поступила 26.05.10

УДК 669.184: 666.762

**И. Н. Салмаш, А. Н. Смирнов**

Донецкий национальный технический университет, Донецк

## Исследование напряженного состояния и прочности футеровки сталеразливочных ковшей

В режиме выдержки стали в ковше (при постоянной температуре внутренней стенки футеровки) в рабочем слое футеровки шлакового пояса и стен ковшей возникают напряжения и деформации, вызывающие ее разрушение. Показано, что нецелесообразно допускать износ рабочего слоя на уровне 60 % и более, поскольку локальное разрушение футеровки может привести к аварийной ситуации – прогару футеровки в зоне повышенного износа.

**Ключевые слова:** ковш, футеровка, шлаковый пояс, деформация, локальное разрушение

**Д**ля эффективной эксплуатации сталеразливочного ковша агрегата ковш-печь необходимо знать, как распределяются температурные поля обработки расплава и каким образом они могут изменяться в процессе эксплуатации [1, 2]. Теплофизические процессы, происходящие в сталеразливочном ковше и его футеровке, являются весьма важными с точки зрения обеспечения его работоспособности. Работы, выполненные в области математического моделирования теплового состояния футеровки ковшей, базируются на моделях нестационарной теплопроводности, основывающихся на дифференциальных уравнениях Фурье с граничными условиями первого или третьего рода [3-8]. Результаты такого моделирования в литературе достаточно ограничены и не всегда однозначны, что, видимо, объясняется выбором начальных условий и исходных значений, а также различными подходами в области эксплуатации ковшей на разных заводах. Поэтому такие исследования требуют дальнейшего развития применительно к конкретным сталеплавильным цехам и технологическим построениям, в частности, условиям работы агрегата ковш-печь.

Цель настоящей работы – оценка температурного влияния на деформации и напряжения в наиболее нагруженных зонах футеровки сталеразливочных ковшей.

Напряжения, вызванные температурным воздействием, описываются следующими выражениями [9]:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_x = 2G \left[ \varepsilon_x + \frac{3\mu}{1-2\mu} \varepsilon_{xy} - \frac{1+\mu}{1-2\mu} \alpha T \right]; \\ \sigma_y = 2G \left[ \varepsilon_y + \frac{3\mu}{1-2\mu} \varepsilon_{yz} - \frac{1+\mu}{1-2\mu} \alpha T \right]; \\ \sigma_z = 2G \left[ \varepsilon_z + \frac{3\mu}{1-2\mu} \varepsilon_{xz} - \frac{1+\mu}{1-2\mu} \alpha T \right]; \\ \tau_{xy} = G\gamma_{xy}; \tau_{yz} = G\gamma_{yz}; \tau_{xz} = G\gamma_{xz}, \end{array} \right. \quad (1)$$

где  $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{xz}$  – компоненты напряжений;  $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$  – компоненты деформаций;  $\varepsilon_{xy} = (\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z)/3$ ;  $G$  – модуль сдвига;  $\mu$  – коэффициент Пуассона;  $T$  – температура;  $\alpha$  – коэффициент линейного расширения.

Компоненты деформации связаны с компонентами смещений следующим выражением:

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}; \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}; \\ \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}; \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}; \\ \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z}; \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}, \end{array} \right. \quad (2)$$

где  $u, v, w$  – компоненты вектора смещений.

Выражения (1)-(2) дополняются условиями неразрывности деформаций

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}; \\ \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial y \partial z}; \\ \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial z^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{xz}}{\partial z \partial x}; \\ \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right) &= 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x \partial y}; \\ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} - \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} \right) &= 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z}; \\ \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial x} - \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial y} \right) &= 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z \partial x} \end{aligned} \quad (3)$$

и граничными условиями на поверхности тела

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_x \cos(vx) + \tau_{xy} \cos(vy) + \tau_{xz} \cos(vz) = 0; \\ \tau_{yx} \cos(vx) + \sigma_y \cos(vy) + \tau_{yz} \cos(vz) = 0; \\ \tau_{zx} \cos(vx) + \tau_{zy} \cos(vy) + \sigma_z \cos(vz) = 0, \end{array} \right. \quad (4)$$

где  $v$  – внешняя нормаль к поверхности.

Нахождение напряжений и деформаций футеровки выполнялось численно с использованием пакета прикладных программ ANSYS. Механические характеристики (плотность, модель упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент линейного расширения) огнеупорных материалов приняты в соответствии с их паспортами, а стального кожуха – по справочным данным. Ограничения на перемещение приложены в местах крепления цапф ковшей.

В качестве термической нагрузки принято температурное поле, полученное для условий стационарного теплообмена при постоянной температуре на внутренней стенке футеровки 1600 °C и свободной конвекции на поверхности кожуха. Расчеты выполнены для ковшей вместимостью 75 и 120 т ОАО «Энергомашспецсталь». Результатами расчета являются картины деформации и напряжений в футеровке ковшей.

Установлено, что под действием термической нагрузки происходит расширение стенок футеровки в радиальном направлении: для ковша 120 т на 16 мм, 75 т – 15 мм. Днище деформируется следующим образом: центральная часть перемещается вверх (на 8 и 5,5 мм соответственно), а периферийная – вниз (на 7,5 и 7,0 мм), то есть происходит так называемое «коробление» днища. Величина суммарных деформаций для обоих ковшей практически одинакова, хотя картины деформаций имеют некоторые отличия, особенно в придонной части и зоне днища, что связано с конструктивным отличием футеровки ковшей в этих местах. Наибольшей деформации подвержены участки шлакового пояса и подшлаковой зоны, в которой происходит расширение и одновременный сдвиг соседних слоев кладки. Причем в зоне шлакового пояса деформация




Рис. 4. Изменение температуры в футеровке подшлакового слоя (а) и шлакового пояса (б).


стали в ковше. Результаты расчетов приведены на рис. 3. Сравнение представленных данных с результатами расчетов, полученными при отсутствии износа футеровки показывает, что при локальном износе характер распределения температур в целом аналогичен. Однако значения температур в областях зон износа меняются. Так, температура рабочего слоя футеровки шлакового пояса и подшлакового слоя (оставшегося после частичного разрушения) возрастает на 35 °C при потере толщины футеровки на 30 % и на 100 °C – при изнашивании на 60 %. Температура арматурных слоев соответственно увеличивается на 20 и 70, а температура кожуха – 30 и 50 °C. На рис. 4 приведены графики изменения температуры в футеровке шлакового пояса и подшлакового слоя. Значения температур в футеровке зоны днища и стен остаются практически без изменения, только на кожухе отмечается повышение на 5...10 °C.

В результате такого температурного влияния деформации и напряжения в футеровке также изменяются. Так, деформации футеровки днища возрастают до 20 мм, в зоне изношенной футеровки (шлакового пояса) значение суммарных деформаций увеличивается в 6...8 раз. При этом эквивалентные напряжения в рабочем слое изношенной части футеровки составляют 200...320 МПа при износе 30 % и более 300 МПа – на 60 %. В последнем случае

значительно возрастают и напряжения в арматурных слоях шлакового пояса, их значения превышают допустимые. Однако при разрушении на 30 % повышенные напряжения отмечаются и в подшлаковом слое, и в верхней части стенки ковша, а при износе на 60 % высокая напряженность отмечается не только в зоне износа, но и во всех слоях футеровки.

#### Выводы

При локальном износе (разрушении) рабочего слоя футеровки сталеразливочного ковша наблюдается рост внутренних напряжений в прилегающих зонах кладки практически по всей ее толщине. Напряжения стального кожуха также увеличиваются, причем зона повышенных напряжений распространяется от середины до верха ковша. Показано, что нецелесообразно допускать износ рабочего слоя на уровне 60 % и более, поскольку локальное разрушение футеровки может привести к аварийной ситуации – прогору футеровки в зоне повышенного износа. Для повышения стойкости и прочности футеровки сталеразливочных ковшей можно рекомендовать использование для футеровки зон, наиболее подвергающихся эрозии, высококачественных оgneупоров с более высокими параметрами температуропроводности и механической прочности, но меньшими значениями температурного расширения.



## ЛИТЕРАТУРА

1. Pocket Manual: Refractory materials / ed. G. Routschka. Essen: Vulkan Verlag, 1997. – 442 p.
2. Сталеразливочный ковш – объект энергосбережения / Л. М. Аксельрод, В. Г. Мизин, М. К. Филяшин и др. // Новые оgneупоры. – 2002. – № 3. – С. 52-55.
3. Тепловая модель нагрева сталеразливочных ковшей / Х. Пфайфер, Ф. Фетт, Х. Шефер, К.-Х. Хайнен // Чер. металлы – 1985. – № 14. – С. 3-8.
4. Харламов Д. А., Меркер Э. Э. Энергосберегающая технология внепечной обработки стали на установке ковш-печь // Труды IX конгресса сталеплавильщиков. – М.: Черметинформация, 2007. – С. 470-474.

5. Волкова О., Янке Д. Моделирование температурных полей в сталеразливочных ковшах с футеровкой из доломитовых кирпичей или высокоглиноземистой массы // Чер. металлы. – 2003. – № 2. – С. 26-31.
6. Гулыга Д. В., Сущенко А. В. Моделирование динамики температуры металла в сталеразливочном ковше на участке конвертера – МНЛЗ // Сталь. – 2004. – № 9. – С. 15-19.
7. Тепловой режим в 300-тонных сталеразливочных ковшах кислородно-конвертерного цеха фирмы «Крупшталь» / В. Хопман, Г. Пфайфер, Ф. Н. Фетт, Л. Фиге // Чер. металлы. – 1987. – № 1. – С. 19-25.
8. Suat Yilmaz. Thermomechanical Modelling for Refractory Lining of a Steel Ladle Lifted by Crane // Steel research. – 2003. – № 7. – Р. 483-488.
9. Расчеты на прочность, устойчивость и колебания в условиях высоких температур / Н. И. Безухов, В. Л. Бажанов, И. И. Гольденблат и др. – М.: Машиностроение, 1965. – 567 с.

*Салмаш І. М., Смирнов О. М.*

#### **Анотація**

**Дослідження напруженого стану і міцності футерівки сталерозливних ковшів**

У режимі витримки сталі в ковші (при постійній температурі внутрішньої стінки футерівки) в робочому шарі футерівки шлакового поясу і стін ковшів виникають напруження і деформації, що призводять до її руйнування. Показано, що недоцільно допускати витрати робочого шару на рівні 60 % і більше, оскільки локальне руйнування футерівки може привести до аварійної ситуації – прогару футерівки в зоні підвищеного зносу.

#### **Ключові слова:**

ковш, футерівка, шлаковий пояс, деформація, локальне руйнування

*Salmash I., Smirnov A.*

#### **Summary**

**Investigation of stress state and strength of refractory lining steel ladles**

*During dwelling liquid steel in the ladle (at a constant temperature of the inner wall lining) in the working layer lining the slag zone and the walls of ladles having stress and strain which causing its destruction. It is appropriate to prevent wear of the working refractory layer of 60 % or more, because local failure lining may lead to an emergency situation – burnout lining in the zone of high wear.*

#### **Keywords**

ladle, lining, the slag zone, deformation, local destruction

Поступила 10.07.10

УДК 669.054:669.74

**М. Ю. Проценко, С. В. Куберский, С. В. Семирягин, Е. В. Штепан**

Донбасский государственный технический университет, Алчевск

## **Использование отходов ферросплавного производства для легирования металла методом дугового глубинного восстановления**

Проведен сравнительный анализ различных технологических схем переработки марганецсодержащих отходов ферросплавного производства. Предложен метод дугового глубинного восстановления элементов из отходов ферросплавного производства в железоуглеродистые расплавы.

**Ключевые слова:** переработка ферросплавных отходов, дуговое глубинное восстановление, шлак, шлакомарганец, кремний, легирование