

С.Л. Ярошевский, д.т.н.
Н.С. Хлапонин, к.т.н.
А.М. Кузнецов, к.т.н.
В.П. Падалка, к.т.н.
А.В. Кузин, к.т.н.,

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ КУСКОВ СКИПОВОГО КОКСА

Донецкий национальный технический университет, e-mail: yarosh@fizmet.dgtu.donetsk.ua
Донецкий институт железнодорожного транспорта
ОАО "Енакиевский металлургический завод"

В работе показано, что оптимальный нижний и верхний размеры кусков скрапового кокса равны соответственно 35-40 и 80 мм, при обязательном выделении из отсева кокса коксового орешка и введении его в доменную печь в смеси с железорудной шихтой.

В связи с существенным снижением в последние годы расхода кокса и повышением механических и химических нагрузок на кокс, являющихся следствием значительного повышения эффективности применения дополнительных видов топлива, возникла острая необходимость повышения прочностных качеств кокса, что в значительной мере может быть достигнуто за счет современной подготовки кокса к плавке и оптимизации его фракционного состава.

Высокая эффективность подготовки кокса к плавке и оптимизации его фракционного состава подтверждена как теоретически, так и промышленным опытом [1-5].

1. Минимальный размер кусков скрапового кокса

Оптимальная величина минимального размера кусков скрапового кокса была определена по 3-м критериям.

Во-первых, при размере куска отсеиваемого кокса 32 мм происходит перелом кумулятивной кривой грансостава: до размера куска 32 мм каждый (один) последующий миллиметр увеличения диаметра куска приводит к увеличению количества отсева на 0,31 %; в диапазоне же диаметра куска 32-40 мм этот показатель составляет 2 % (рис. 1, кривая 1).




Рис. 1. Выход отсева кокса крупностью до 40 мм при обработке коксов Донецкого региона на вибрационном грохоте

1 – среднее значение по Абдеевскому, Енакиевскому, Макеевскому и Ясиновскому КХЗ;

2 – фактический выход коксового отсева из кокса в условиях ОАО "ЕМЗ" при диаметре отверстий на ситах кокса 24 и 28 мм;

3 – ожидаемый выход коксового отсева из кокса при диаметре отверстий на ситах кокса в диапазоне 28-40 мм.

базового значения (565,4 и 564 кг). Таким образом, по данному показателю минимальный размер кусков скрапового кокса рационально принять в пределах 35-40 мм.

В третьих. Выделение из отсева кокса орешка и использование его в доменной плавке, поми-

исходя из изложенного следует, что увеличение диаметра отверстий на ситах кокса на доменных печах более 32 мм нецелесообразно, если из отсева кокса не выделяют коксовый орешек (в дальнейшем – орешек) для использования его в доменной плавке.

Во-вторых, минимальный размер кусков скрапового кокса при условии выделения орешка и использовании его в доменной плавке можно определить по суммарному фактическому выходу скрапового кокса и орешка (табл. 1) [1]. Опыты и расчеты для условий ОАО "ЕМЗ" показывают, что суммарный выход скрапового кокса и орешка при диаметре отверстий на нижнем сите коксового грохота 35 мм составляет 569,1 из 600 кг металлургического кокса, что на 5,1 кг превышает выход скрапового кокса при диаметре отверстий на нижнем сите 25 мм при условии, что из отсева кокса орешек не выделяют (табл. 1, п.7). При диаметре отверстий 40 мм суммарный выход скрапового кокса и орешка уменьшается почти до

мо указанного эффекта – непосредственного увеличения суммарного выхода скипового кокса и орешка, обеспечивает и дополнительные преимущества: улучшение однородности фракционного

Таблица 1

Показатели образования и использования в доменной плавке коксового орешка для условий заводов Донбасса

Показатели	Значения показателей при диаметре отверстия (мм) на нижнем сите коксового грохота				
	25 (без выделения орешка)	с выделением собственного коксово-орешкового орешка			
		25	30	35	40
1	2	3	4	5	6
1. Исходная масса металлургического кокса, кг/т чугуна (база)	600	600	600	600	600
2. Выход отсея из металлургического кокса (при эффективности грохочения 90 %), %	6	6	7,2	9,2	12
3. Содержание фракции + 10 мм в отсееве, %	31,5	31,5	36,5	44	52
4. Выход орешка (+ 10 мм) из металлургического кокса, кг	-	11,4	15,8	24,3	37,4
5. Потери кокса на отсееве мелочи (-10 мм), кг	36	24,6	27,8	30,9	34,6
6. Выход скипового кокса из металлургического, кг	564	564	556,8	544,8	528
7. Суммарный выход скипового кокса и орешка, кг	564	575,4	572,6	569,1	565,4
8. Доля орешка в сумме «скиповой кокс+орешек», %	-	2	2,8	4,3	6,6
9. Снижение общего перепада давления газа в верхней части шахты печи за счет введения орешка, %	-	2,8	3,9	6	9,2
10. Сокращение расхода кокса за счет снижения перепада давления газа в верхней части шахты печи*: % кг	0 0	0,59 3,3	0,82 4,6	1,26 6,9	1,93 10,2
11. Количество коксового мусора (-10 мм), поступающего в доменную печь со скиповым коксом и орешком, ** кг	9	9,1	7,4	5,7	4,1
12. Скорректированная исходная масса металлургического кокса (с учетом непроизводительно используемой мелочи -10 мм) ***, кг	609,6	609,7	608	606,3	604,7
13 Суммарная экономия металлургического кокса с учетом корректировки на выход отсея кокса и из него орешка ****, кг	0	15,8	16,3	17,4	19,9
14. Приведенный удельный расход металлургического кокса, кг/т чугуна	600	584,2	583,7	582,6	580,1

* Определяется как $9,2 \cdot 0,21 = 1,93$

** В расчетах по п.11 использовали следующие значения: 0,03 – доля коксового мусора (-10 мм) в металлургическом коксе; 0,5 и 0,2 – доля коксового мусора, попадающего в печь при диаметре отверстия на ситах 25 и 40 мм соответственно; 0,02 – доля коксового мусора в орешке. Например, расчет для варианта с диаметром отверстий на нижних ситах кокса 40 мм: $(600-10,2-37,4) \cdot 0,03 \cdot 0,2 + 37,4 \cdot 0,02 = 4,1$ кг.

*** Определяется как $600 + 4,1 / 0,88 = 604,7$

****Расчет для диаметра отверстий на ситах кокса 40 мм: $(\Delta p.7 + \Delta p.10 + \Delta p.11) = 1,4 + 10,2 + 4,9 = 16,5$ кг; $16,5 / 0,88 + (16,5 / 0,88 - 16,5) \cdot 0,52 = 19,9$ кг.

состава насыпной массы и порозности скипового кокса и, как следствие, улучшение газопроницаемости слоя шихты, уменьшение поступления в доменную печь коксового мусора 10-0 мм. Эти дополнительные преимущества обеспечивают снижение приведенного удельного расхода металлургического кокса от 600 до 580,1 кг/т чугуна (3,3 %) по сравнению с вариантом при диаметре отверстий на сите 25 мм и без высея орешка (табл. 1).

Имеется убедительный отечественный и зарубежный промышленный опыт, подтверждающий эффективность оптимизации минимального размера кусков кокса.

На доменной печи № 1 ОАО "Енакиевского металлургического завода" (ОАО «ЕМЗ») для производства коксового орешка в 2004 г. вместо врачающихся барабанов с отверстиями по

окружности установлены два виброгрохота инерционного типа ГИ-22 производительностью до 35 т/ч. Их использование позволило снизить содержание мелочи в орешке 10-0 мм до 1,5-3,0 % вместо 11,2-19,7 % в аналогичном продукте, производимом во вращающихся барабанах.

Расчетные и экспериментальные данные о гранулометрическом составе кокса показывают, что расширение щели на нижнем сите от 25 до 40 мм обеспечивает увеличение среднего эквивалентного размера куска скипового кокса от 47,5 до 53,2 мм, его порозности - от 0,587 до 0,604 м³/м³, что, очевидно, может способствовать улучшению газопроницаемости коксовой линзы шихты. Ранее было показано, что газопроницаемость рудной линзы шихты при введении в нее орешка улучшается на величину до 12-14 % [1].

Технология плавки с применением орешка (фракции 15-35 мм), загружаемого в смеси с железорудной шихтой была освоена на доменной печи № 1 ОАО «ЕМЗ» в 2004 г.

Последовательно расход орешка увеличили до 20-30 кг/т чугуна путем увеличения до 32-36 мм диаметра отверстий на нижнем сите коксового виброгрохота.

Из отдельного шихтового бункера орешек загружали в скрап с агломератом вагон-весами, используя систему загрузки шихты АОККК↓ 1,5 м. Объемная доля орешка в железорудной части шихты составила 5-7 %.

В ходе опытно-промышленных плавок показано, что применение орешка в количестве 25 кг/т чугуна способствовало снижению фактического расхода металлургического кокса на 10,7 кг/т чугуна, в том числе на 6,7 кг за счет снижения потерь при высеве мелочи (-15 мм) из металлургического кокса, и на 4 кг/т чугуна - благодаря совершенствованию при введении орешка технологического режима доменной плавки.

В зарубежной практике использование орешка в смеси с железорудной шихтой стало общепринятым после освоения доменными цехами пылеугольной технологии и соответственного (20-40 %) снижения расхода кокса, что в значительной мере способствовало сохранению высокого базового уровня производительности доменных печей (табл.2) [2-4].

Таблица 2

Показатели работы доменных печей Европы в 2002, 2004 и 2005 гг.

Показатели	2002 г.			2004 г.			2005 г.		
	среднее	min	max	среднее	min	max	среднее	min	max
Общее количество работающих печей	58			59			58		
в т.ч. с высевом орешка	52			56			56		
Объем доменных печей, м ³	1939	400	4769	2156	400	4769	2016	400	4769
Производительность, т/(м ³ ·сутки)	2,31	1,11	3,18	2,31	1,36	3,47	2,31	1,33	3,35
Расход кокса (сухого) + орешка, кг/т	382,1	299,4	568	369,7	285,3	600	362,6	274,3	531
Расход орешка, кг/т	33,9	4,2	94,6	38,8	6	111,8	42,4	6,2	94,3
Размер орешка	11...32	0	40	10...32	0	40	10...34	0	40
Расход ПУТ, кг/т	86	0	214,5	92,6	0	227,2	101,7	0	233,2
Температура дутья, °C	1119	884	1233	1126	909	1212	1132	950	1241
Выход шлака, кг/т	256	159	311	256	151	324	259	148	320

В табл. 3 представлены характерные варианты применения орешка.

Режим 1 характерен рекордными уровнями расхода кокса + орешек на 1 т чугуна и производительности печи при высоком уровне расхода ПУТ. При этом коксовый орешек использовали в количестве 21,6 кг/т чугуна (7,9 % от расхода кокса и орешка).

Режим 2 - расход собственно скипового кокса снижен до рекордных 207,2 кг/т чугуна при введении в железорудную часть 111,8 кг/т чугуна орешка (35,2 % от расхода кокса и орешка). При этом доля скипового кокса в шихте снижена \leq до 32-34 %.

Режим 3 - также уникален: в смеси с железорудной шихтой использовали отсев кокса, фракцией 0-40 мм (46,8 кг/т чугуна, 12,8 %). При этом доменная печь сохранила высокий уровень производительности - 2,92 т/(м³·сутки).

Таблица 3

Среднегодовые показатели работы доменных печей Европы

Показатели	Нидерланды Corus IJmuiden 6 2005 г.	Германия Thyssen Krupp Hamborn 9 2004 г.	Австрия Voestalpine Linz A 2005 г.
Режимы	1	2	3
Объем печи (рабочий), м ³	2328	1833	3125
Производительность, т/(м ³ ·сутки)	3,17	2,92	2,48
Шихта, кг/т чугуна:			
руда > 42 % Fe	39	274	437
агломерат	688	982	661
окатыши	815	296	521
Расход топлива, кг/т чугуна:			
сухой кокс+орешек	274	318	365,6
орешек	21,6	111,8	46,8
ПУТ	233,2	175,1	0
мазут	0	0	64
Размер орешка, мм	12..35	10..35	0..40
Дутье:			
давление, бар	4,29	3,65	5,04
содержание O ₂ , %	32,9	26,8	23,34
температура, °C	1146	1068	1215
Теоретическая температура горения, °C	2187	2170	2223
Колошниковый газ:			
давление, бар	2,67	2,38	3,17
температура, °C	118	121	122
содержание, % CO ₂	26,5	23,5	23,2
CO	27,2	25,3	22,8
H ₂	6,4	3,8	4,2
Выход шлака, кг/т чугуна	219	272	261
Содержание в шлаке, % : MgO	10,50	7,20	8,65
Al ₂ O ₃	10,70	12,10	10,69
Основность шлака (CaO+MgO)/SiO ₂	1,47	1,37	1,2
Содержание в чугуне, %			
Si	0,41	0,38	0,42
Mn	0,38	0,23	0,64
S	0,032	0,047	0,063
Температура чугуна, °C	1503	1498	1478

Если использование коксового орешка способствовало повышению коэффициента использования кокса в доменной печи до 95-96 %, то в последнем варианте технологии данный коэффициент повышен до 100 %.

2. Максимальный размер кусков скипового кокса

Из литературных данных известно, что скиповый кокс крупнее 80 мм недостаточно эффективен в доменной плавке, т.к. куски кокса размером +80 мм разрушаются в печи с выделением коксового мусора (куски размером менее 10 мм и 25 мм) [5-7].

Проведены обстоятельные исследования динамики разрушения кокса и отдельных его фракций в барабане, либо при сбрасывании этих материалов на металлическую плиту [5]. Показано, что воздействие дробящих и истирающих нагрузок в барабане моделирует нагрузки на кокс при опускании его в печи. В данном вопросе наиболее обстоятельной является работа [5].

Вместе с тем, в этой работе [5] так же, как и в других, динамика разрушения кокса и отдельных его фракций в зависимости от числа оборотов барабана не соотнесена с горизонтами печи.

В связи с этим целесообразно воспользоваться данными работы, в которой представлены обобщенные результаты ряда исследований по изучению динамики разрушения кокса в печи, начиная от бункера кокса и колошника печи и заканчивая уровнем воздушных фурм. По этим

усредненным данным можно принять, что от уровня кокса в бункере у доменной печи до его уровня в распаре средний диаметр кусков кокса уменьшается примерно на 25 %. Средний диаметр кусков кокса при обработке в барабане уменьшается на 25 % после 100 оборотов барабана (от 62,12 до 48,13 мм). Поэтому можно принять, что нагрузки, которые испытывает кокс при прохождении от верха печи до уровня распара, соответствуют нагрузкам при 100 оборотах барабана.




Рис. 2. Виход класів крупності 25-0 і 10-0 мм из различных фракций кокса при обработке последних в барабане (100 об/мин.)
 1 - клас крупності 10-0 мм;
 2 - клас крупності 25-0 мм.

мер, при повышении расхода ПУТ до 120-150 кг/т чугуна и рудных нагрузок выше 4,0-4,5 т/т кокса, максимальный размер кусков скипового кокса, по видимому, будет необходимо уменьшить до 65-70 мм.

Эффективность оптимизации верхнего размера скипового кокса, также как и нижнего, нашла подтверждение в условиях промышленной эксплуатации доменных цехов.

На ОАО «ЕМЗ» впервые в Украине в промышленном масштабе построен и освоен склад окатышей и кокса (СОК) на котором осуществлена предварительная обработка массы кокса с целью минимизации содержания в нем фракции + 80 мм.

СОК был введен в эксплуатацию в декабре 2005 г. в рамках реконструкции комплекса ДП № 5. В состав СОК входят: разгрузочное устройство, непосредственно склад окатышей и кокса; узел сортировки материалов; участок погрузки отсева окатышей; система конвейеров для транспортировки окатышей и кокса.

Со склада окатыши и кокс подаются на узел сортировки, где установлены два грохота. Один грохот для отсева из окатышей мелочи, другой - для выделения из кокса фракции более 80 мм.

Кокс фракции менее 80 мм после грохочения подается системой конвейеров в бункера доменных печей. Фракция более 80 мм измельчается на двухвалковой дробилке узла дробления кокса. После измельчения кокс также подается в бункера доменных печей.

На данном этапе эксплуатации до 80 % от общей массы кокса, расходуемого ДП № 5, проходит обработку на СОК. Указанная обработка позволила снизить среднее содержание фракции + 80 мм в скиповом коксе более, чем в 2 раза (табл. 4).

Таблица 4

Фракционный состав скипового кокса АКХЗ, загруженного в доменную печь № 5 ОАО "ЕМЗ"

Вид загруженного кокса	Фракционный состав (мм) кокса, %					
	+80	80-60	60-40	40-25	25-10	10-0
Кокс, поступающий через СОК	4,45	10,68	51,98	26,07	5,90	0,94
Кокс, поступающий без обработки	11,38	16,69	47,37	20,73	3,25	0,58




Рис. 3. Залежність основних показників доменної плавки ДП № 5 ОАО "ЕМЗ" від кількості кокса, проходженого через СОК (період 20.11-31.12.07 г., кількість - 37 дослідів).

Повышение на 10 % доли кокса, прошедшего обработку на СОК, способствовало снижению его расхода на 1,1 кг/т чугуна и себестоимости чугуна на 2,5 грн/т чугуна (рис. 3).

Исследованиями, проведенными в Финляндии (фирма Rautaruukki) показано, что снижение содержания фракции + 80 мм на 1 % в массе скрапового кокса способствовало повышению производительности доменной печи на 1,6 % .

Изложенная выше современная подготовка кокса к плавке, рассчитанная на максимальное повышение в скраповом коксе содержания фракций 40-80 мм, реализована в 2004-2007 гг. На ОАО «ЕМЗ»; ее массовая реализация за рубежом в 80-90 гг. ХХ века стала одним из факторов, обеспечивших сохранение высокого уровня производительности доменных печей при массовом использовании пылеугольного топлива и повышении рудных нагрузок на кокс до 4,5-6,5 т/т кокса [1-4].

Выводы

1. Расчетные и экспериментальные данные показывают, что расширение щели на нижнем сите от 25 до 40 мм обеспечивает увеличение среднего эквивалентного размера куска скрапового кокса от 47,5 до 53,2 мм, его порозности – от 0,587 до 0,604 м³/м³, что, очевидно, может способствовать улучшению газопроницаемости коксовой линзы шихты. Ранее было показано, что газопроницаемость рудной линзы шихты при введении в нее косового орешка улучшается на 12-14 %.

2. Аналитические, экспериментальные и производственные данные показывают, что в сложившихся шихтовых и технологических условиях оптимальный нижний и верхний размеры кусков скрапового кокса равны соответственно 35-40 и 80 мм, при обязательном высеве из отсева кокса орешка и введении его в доменную печь в смеси с железорудной шихтой. Указанная современная подготовка кокса к плавке в настоящее время является оптимальной и общепринятой в зарубежной практике.

3. Современная подготовка кокса к плавке в 2004-2007 гг. реализована на ОАО «ЕМЗ»; ее повсеместная реализация за рубежом стала одним из факторов, обеспечивших сохранение высокого уровня производительности доменных печей при массовом использовании пылеугольного топлива и повышении рудных нагрузок на кокс до 4,5-6,5 т/т кокса.

Список литературных источников

1. Эффективность технологии доменной плавки при загрузке в печь коксового орешка в смеси с железорудной шихтой / Л.Ф. Литвинов, С.Л. Ярошевский, А.М. Кузнецов и др. // Металл и литье Украины. – 2004. – № 12. – С. 5-9.
2. Савчук Н.А., Курунов И.Ф. Доменное производство на рубеже ХХI века // Новости черной металлургии за рубежом. - 2000.- Часть II.- Приложение 5. - М.: ОАО Черметинформация. – 42 с.
3. Ярошевский С.Л., Кузнецов А.М., Афанасьева З.К. Резервы эффективности комбинированного дутья в доменных цехах Украины – Донецк: Норд компьютер, 2006. – 31 с.
4. Производство и использование коксового орешка в доменной плавке / С.Л. Ярошевский, Н.С. Хлапонин, А.М. Кузнецов, А.В. Кузин – Донецк: УНИТЕХ, 2006 – 68 с.
5. Об оптимальной крупности кокса для доменной плавки // В.А. Улахович, К.К. Шкодин, А.П. Котов и др. // Сталь. – 1982. – № 12. – С. 34-38.
6. Бронштейн Л.П., Макаров Г.Н., Цейтлин М.А. Изменение термоустойчивости и прочности доменного кокса в процессе предварительной механической обработки // Кокс и химия. – 1970. – № 11. – С. 15-20.